

# **Типовая инструкция по охране труда для намотчика материалов и полуфабрикатов**

---

Утверждаю Заместитель Председателя Государственного комитета Российской Федерации по  
строительству и жилищно-коммунальному комплексу Л.С.БАРИНОВА 21 ноября 2002 года

Согласовано  
Заместитель Министра  
труда и социального развития  
Российской Федерации  
К.Э.ЛАЙКАМ  
21 ноября 2002 года

Федерация Независимых  
Профсоюзов России  
письмо от 12 ноября 2002 г. N 109/144

Дата введения -  
1 марта 2003 года

## **ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ НАМОТЧИКА МАТЕРИАЛОВ И ПОЛУФАБРИКАТОВ**

### **ТИ-095-2002**

Разработаны Научно-исследовательским и проектно-конструкторским институтом асбестовой промышленности ОАО "НИИпроектасбест" по заданию Минтруда России и согласованы с заместителем Министра труда и социального развития Российской Федерации 21.11.2002 и Федерацией Независимых Профсоюзов России, письмо от 12.11.2002 N 109/144.

Утверждены заместителем Председателя Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу Л.С. Бариновой 21.11.2002.

Типовые инструкции по охране труда для работников, занятых в асбестоперерабатывающей промышленности, далее - Типовые инструкции, разработаны в связи с ратификацией Россией Конвенции 1986 года "Об охране труда при использовании асбеста" (Конвенция N 162) на основе действующих в России законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих требования по охране труда.

Типовые инструкции предназначены для разработки в установленном порядке на их основе инструкций по охране труда для работников предприятий асбестотехнической промышленности.

## **1. Общие требования безопасности**

1.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по организации и проведению безопасной работы намотчика материалов и полуфабрикатов.

1.2. К самостоятельной работе в качестве намотчика материалов и полуфабрикатов допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:

- профессиональное обучение и имеющие соответствующее удостоверение по профессии;
- предварительный медицинский осмотр и получившие заключение о пригодности к данной профессии;
- вводный инструктаж по безопасности труда, пожарной безопасности и оказанию доврачебной помощи пострадавшему;
- первичный инструктаж на рабочем месте и обученные безопасным методам и приемам выполнения работ.

1.3. Намотчик материалов и полуфабрикатов обязан проходить:

- периодические медицинские осмотры - ежегодно;
- повторный инструктаж по безопасности труда - не реже одного раза в квартал;
- обучение безопасным методам и приемам работ и проверку их знаний в объеме программы, утвержденной администрацией предприятия, - один раз в год;
- внеплановый и целевой инструктаж по безопасности труда - по мере необходимости.

1.4. Намотчик материалов и полуфабрикатов с признаками явного недомогания, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения к работе не допускается.

1.5. Намотчик материалов и полуфабрикатов обязан: соблюдать правила внутреннего трудового

распорядка и дисциплину труда; своевременно и точно исполнять распоряжения администрации; соблюдать технологическую дисциплину, требования по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии; соблюдать порядок передвижения по территории предприятия; знать значения применяемых на предприятии знаков безопасности, звуковых и световых сигналов, быть внимательным к подаваемым сигналам и выполнять их требования.

1.6. В случае возникновения в процессе работы каких-либо вопросов, связанных с ее безопасным выполнением, необходимо немедленно поставить в известность работника, ответственного за безопасное производство работ (мастера или начальника смены).

1.7. В течение всей рабочей смены следует соблюдать установленный режим труда и отдыха. Отдыхать и курить разрешается только в специально отведенных местах.

1.8. Для питья использовать воду только из питьевых фонтанчиков или питьевых бачков.

1.9. Прием пищи следует производить только в специально оборудованных помещениях (буфет, столовая).

1.10. Вредными и опасными производственными факторами на рабочем месте намотчика материалов и полуфабрикатов являются: повышенный уровень шума, асбестосодержащая пыль, подвижные части производственного оборудования.

1.11. Администрация предприятия должна обеспечивать намотчика материалов и полуфабрикатов специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты:

- халат хлопчатобумажный - 1 шт. на год;

- респиратор - до износа;

- противошумы - до износа.

1.12. Намотчик материалов и полуфабрикатов без полагающихся по условиям производства спецодежды и средств индивидуальной защиты к работе не допускается.

1.13. Намотчик материалов и полуфабрикатов обязан: соблюдать на производстве требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим; соблюдать меры предосторожности при проведении работ с веществами и материалами, опасными в пожарном отношении; знать действия при аварийных ситуациях, пути эвакуации и запасные выходы из цеха; уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

1.14. О случаях травмирования и всех неисправностях в работе механизмов и оборудования, нарушениях технологических режимов, ухудшении условий труда, возникновении аварийных ситуаций намотчик материалов и полуфабрикатов должен сообщить мастеру (начальнику) смены.

1.15. При заболевании, отравлении или несчастном случае намотчик материалов и полуфабрикатов должен прекратить работу, сообщить мастеру (начальнику) смены и обратиться за медицинской помощью.

1.16. При несчастном случае с другим работником необходимо: оказать пострадавшему первую помощь, сообщить о случившемся мастеру (начальнику) смены и принять меры для сохранения обстановки случая.

1.17. В процессе работы намотчик материалов и полуфабрикатов обязан соблюдать правила личной гигиены: мыть руки с мылом перед приемом пищи, следить за чистотой рабочего места, спецодежды и средств индивидуальной защиты.

1.18. По мере загрязнения или износа спецодежда намотчика материалов и полуфабрикатов должна подвергаться химчистке, стирке или ремонту за счет средств предприятия. Не допускается стирка спецодежды на дому.

1.19. За невыполнение требований безопасности, изложенных в настоящей Инструкции, в зависимости от характера допущенных нарушений и их последствий намотчик материалов и полуфабрикатов несет дисциплинарную, материальную или уголовную ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

## **2. Требования безопасности перед началом работы**

2.1. Осмотреть, привести в порядок и надеть спецодежду.

2.2. Приготовить необходимые для работы средства индивидуальной защиты.

2.3. Принять смену непосредственно на рабочем месте, узнать у намотчика материалов и полуфабрикатов, сдающего смену, о неполадках и неисправностях оборудования, имевших место в течение смены.

2.4. Проверить чистоту рабочего места, освещенность на рабочем месте, убрать находящиеся в проходах предметы (бобины, шпули).

2.5. Осмотреть клубомотальное (крутильное) оборудование, проверить ограждения, заземление, блокировки, работу вытяжной вентиляции.

2.6. В случае обнаружения нарушений требований техники безопасности или неисправностей оборудования, устранение которых не входит в обязанности намотчика материалов и полуфабрикатов или которые не могут быть устранены его силами, сообщить мастеру (начальнику) смены и не

приступать к работе до их устранения.

### **3. Требования безопасности во время работы**

- 3.1. Не производить работу при плохой освещенности рабочего места.
- 3.2. Не оставлять без надзора работающее клубомотальное (крутильное) оборудование.
- 3.3. Не загромождать проходы и проезды тарой и другими предметами.
- 3.4. Не отрывать концы нити и пряжи руками, использовать для этих целей ножницы.
- 3.5. Перед пуском клубомотального (крутильного) оборудования предупредить находящихся рядом работников звуковым сигналом.
- 3.6. Соблюдать осторожность при заправке шпуль и не допускать излишней намотки по диаметру.
- 3.7. Бобины, клубки, катушки, шпули складывать в отведенное для них место.
- 3.8. Не заправлять на ходу клубомотальную машину и не производить съем катушек при работающей машине.
- 3.9. Не надевать и не снимать на ходу клубомотального (крутильного) оборудования приводные ремни.
- 3.10. Для транспортировки материалов и полуфабрикатов использовать исправные тележки.
- 3.11. Смазку и очистку оборудования производить при его остановке.
- 3.12. Соблюдать осторожность при работе на участке электропогрузчика, находиться от него на безопасном расстоянии.

### **4. Требования безопасности в аварийных ситуациях**

- 4.1. Во время работы намотчика материалов и полуфабрикатов могут произойти следующие аварийные ситуации:
  - поломка оборудования;
  - возникновение пожара;

- обрыв электрического кабеля или его замыкание.

#### 4.2. При поломке оборудования:

- выключить с помощью кнопки "Стоп" (выключателя) электропривод;
- на пусковое устройство вывесить плакат "Не включать! Работают люди";
- сообщить о поломке мастеру (начальнику) смены.

#### 4.3. При пожаре:

- остановить оборудование и обесточить его;
- сообщить об этом по телефону или другими средствами связи в пожарную охрану и администрации цеха (предприятия);
- приступить к тушению очага пожара имеющимися средствами пожаротушения;
- принять меры по эвакуации людей и имущества.

4.4. При обрыве провода или кабеля запрещается приближаться к опасному месту на расстояние ближе 8 м. При этом необходимо принять меры, исключающие попадание других работников в опасную зону, и сообщить о случившемся энергетика или другому должностному лицу.

Уходить из зоны растекания тока следует короткими шажками, не отрывая одной ноги от другой.

## **5. Требования безопасности по окончании работы**

5.1. Остановить клубомотальное (крутильное) оборудование, дождавшись его полной остановки, произвести очистку и смазку.

5.2. Произвести уборку рабочего места.

5.3. Сдать смену, сообщить намотчику материалов и полуфабрикатов, принимающему смену, и мастеру (начальнику) смены о происходивших в течение смены неисправностях и отказах в работе оборудования и механизмов.

5.4. Обеспылить спецодежду, снять ее в гардеробной для рабочей одежды, принять душ.

Источник - Типовая инструкция Госстроя России от 21.11.2002 № ТИ-095-2002

Сохраните в закладки наш сайт: [Blank-Образец.Ru](http://Blank-Образец.Ru)

Прямая ссылка на документ:

[https://blank-obrazets.ru/tipovaya\\_instrukciya\\_po\\_oxrane\\_truda\\_dlya\\_namotchika\\_materialov\\_i\\_polufabrikatov.htm](https://blank-obrazets.ru/tipovaya_instrukciya_po_oxrane_truda_dlya_namotchika_materialov_i_polufabrikatov.htm)